




平成 2 7 年度 愛山溪地区周辺 作業箇所




平成27年度 沼ノ原地区周辺 作業箇所



平成27年度 赤岳・白雲避難小屋・大雪高原温泉 地区周辺 作業箇所



平成27年度 黒岳・層雲峡地区周辺 作業箇所



上川中部森林管理署、協議会パトロール
・朝陽山登山道 笹の刈払い作業

上川中部森林管理署
・黒岳登山道及びその周辺の笹の刈払い及び倒木処理、ほか軽微な補修作業、ロープ柵管理など。
・1合目～7合目 年1回機械刈り作業

上川自然保護官事務所
・朝陽山登山道 協働型作業
登山道保全技術セミナー
参加者：上川自然保護官事務所、上川中部森林管理署、協議会パトロール、層雲峡ビジターセンター、りんゆう観光、パークボランティア、美瑛山岳会、日高山脈ファンクラブ 講師：北海道山岳整備

上川自然保護官事務所
・層雲峡園地 園地整備

層雲峡観光協会、層雲峡ビジターセンター
・紅葉谷散策路 倒木処理

りんゆう観光
・黒岳7合目から九十九沢間 散策路整備準備

上川総合振興局 環境生活課
黒岳トイレ維持管理

ガイドオフィス風
大雪山全域の登山ガイド

H25 調査結果凡例

● 中度の洗掘・侵食 (幅2~3m, 深さ・段差0.6~1m)
○ 軽度の洗掘・侵食 (幅2m未満, 深さ・段差0.2~0.6m)
①~⑨ 荒廃の進行が著しい箇所 (重度 ● が集中など)

▲ 歩行困難な水たまり・ぬかるみ ▲ 野営指定地外に野営痕跡あり

▲ 軽度のヤブ化 (ルート不明) ▲ 倒木あり
▲ 中度のヤブ化 (歩行に支障あり)

■ 整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)
■ 腐朽した木道 ■ その他の木道
◆ 機能していない階段・石組 ◆ その他の階段・石組
★ 腐朽した木橋 ★ その他の木橋、ロープほか


○ 通行止状況 (調査不能とは異なる。20分以内の明瞭な通行止は含まず)
○ アクセス林道通行止 ▲ アクセス林道要領ゲート
○ 登山道ほか区間通行止

資料源：万子標高図(10分) 国土院地測院の一等測用
座標系：(測地系、投影系) = (JGD2K系、UTM系/zone54N)


0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1:1


図：分割図D2 << II. 表大雪地域 1/4 >>
路線(3) [No. 5層雲峡林道入口-黒岳ヒール直下]


平成27年度 雲の平・北海沢周辺 作業箇所




平成27年度 石狩岳縦走路 作業箇所








平成27年度 三川台・トムラウシ山周辺 作業箇所





上川総合振興局 環境生活課
美瑛富士 地域戦略プロジェクト

上川中部森林管理署
美瑛富士登山道 ササ刈り

美瑛町
十勝岳山開き

東川自然保護官事務所
登山道補修セミナー（美瑛富士登山道）
参加団体：美瑛山岳会、旭川山岳会、北海道大学大学院、上川中部森林管理署、その他 講師：北海道山岳整備

東川自然保護官事務所
辺別岳～オプタテシケ周辺ハイマツ刈り

山のトイレを考える会
美瑛富士トイレ管理連絡会設立
美瑛富士 仮設携帯トイレ設置

東川自然保護官事務所
美瑛地区登山道協働型維持業務（GW）
委託先：美瑛山岳会 参加団体：北海道山岳整備、旭川山岳会、大雪山自然学校、旭岳ビジターセンター、層雲峡ビジターセンター、上川中部森林管理署、美瑛町 その他

上川南部森林管理署
十勝岳の巡視、植生保護等の啓蒙活動

美瑛山岳会

- ・美瑛富士避難小屋清掃、残置ゴミ回収、ドア補修
- ・美瑛富士登山道のササ刈り
- ・美瑛富士登山道補修（段差処理、導流工、簡易木道）
- ・北向沢徒渉点補修（鉄製ハシゴ維持管理、登下降用ロープ維持点検、側道補修）
- ・十勝岳新得コース 分岐看板設置

軽度の洗濯・朝食（幅2m未満、高さ・段差0.2～0.6m）
 軽度の通行が難しい箇所（直度●が集中など）
 軽度の通行が難しい箇所（水たまりや野営痕跡の状況）
 危険状況 その3（強い日射による山肌・樹幹管理に係る状況）
 樹木の倒壊（倒木あり）
 中程度のヤブ化（歩行に支障あり）
 整備状況（木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況）
 老朽化した木橋 *その他の木橋、ロープ（ほか）
 通行禁止状況（保雪不徹底と相俟って、吹雪等による追加の通行禁止はあります）
 アクセス制限通行止 *アクセス制限要領ゲート
 登山道ほか区間通行止
 0 500 1,250 1000 1500 m
 公測図D14 <<V> 十勝岳地域 1/4>
 座標系：(測地系) 投影系：(JGD2K系、UTM系) Zone54N
 No. 33, No. 34 一部オプタテシケ～オプタテシケ分岐 (22)・(23)・(25)



美瑛山岳会
 十勝岳避難小屋防災資材収納棚設置
 十勝岳登山道補修、保護ロープ着脱

上富良野町
 扇遊歩道整備（上富良野町、かみふらの十勝岳観光協会、十勝岳温泉旅館協会、上富良野十勝岳山岳会）

H25 調査結果凡例

荒廃状況 その1 (落石・侵食といった登山道の荒廃状況)	
● 重度の洗掘・侵食 (幅3m以上、深さ・段差1m以上)	● その他の木道
● 中度の洗掘・侵食 (幅2~3m、深さ・段差0.6~1m)	● その他の階段・石組
● 軽度の洗掘・侵食 (幅2m未満、深さ・段差0.2~0.6m)	● 老朽化した木構
○①~③ 荒廃の進行が著しい箇所 (重度 ● が集中など)	● その他の木構、ロープほか
荒廃状況 その2 (水たまりや野営痕跡の状況)	
● 歩行困難な水たまり・ぬかるみ ; ▲ 野営指定地外に野営痕跡あり	● アクセシビリティ
荒廃状況 その3 (河川・等日常的な登山道維持管理に係る状況)	
● 重度のヤブ化 (ルート不明瞭) ; ▲ 倒木あり	● アクセシビリティ
● 中度のヤブ化 (歩行に支障あり)	● アクセシビリティ
整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)	
● 老朽化した木道	● 機能していない階段・石組
● 老朽化した木構	● 老朽化した木構
通行止状況 (原本不変態とは異なる、状況不明瞭等による追加の通行止は含まず)	
● アクセシビリティ	● アクセシビリティ
● 登山道ほか区間通行止	● アクセシビリティ

図. 分割図D16 <<V> 十勝岳地域 3/4>>
 路線 (24)・(26)・(27)

