

登山道の保全対策ランク（利用体験ランク併記）適用表（１）《Ⅰ北大雪地域》

大雪山グレード(利用体験ランク)		登山道の保全対策ランク		登山道の保全対策ランクの設定に関わる状況（右欄参照）	保全が 必要な 植生	荒廃 程度	進行 具合	整備 有無	整備後 の状況
区間	ランク	ランク	区間						
ニセイカウシュッペ山登山口 ⇒ニセイカウシュッペ山	グレード3	D	ニセイカウシュッペ山登山口⇒㉔	・針葉樹林、ダケカンバ林、チシマザサ群落 ・小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	無	小	遅	無	－
		C	㉔⇒ニセイカウシュッペ山	・ハイマツ群落、保全が必要な雪田群落あり ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	中・小	遅	無	－
層雲峡園地 ⇒朝陽山	(グレード3)	A	層雲峡園地⇒㉔	・針葉樹林 ・大～中規模の侵食、著しく進行 ・未整備	無	大・中	早	無	－
		D	㉔⇒パノラマ台分岐⇒朝陽山	・針葉樹林、針広混交林、ダケカンバ林、チシマザサ群落 ・侵食はない、ヤブ化、倒木あり ・未整備、現在一部区間通行止め	無	－	－	無	－
パノラマ台分岐 ⇒パノラマ台	非適用	非適用	パノラマ台分岐⇒パノラマ台	・針葉樹林 ・パノラマ台周辺に危険箇所あり、閉鎖予定 ・未整備	無	－	－	無	－
銀河流星ノ滝園地	グレード1	D	銀河流星ノ滝園地	・針葉樹林 ・侵食はない ・駐車場等を含む園地整備、状態良好	無	－	－	有	良
紅葉谷入口 ⇒紅葉滝	グレード1	D	紅葉谷入口⇒紅葉滝	・針葉樹林 ・侵食はない ・未整備、管理された良好な道	無	－	－	無	－

登山道の保全対策ランク（利用体験ランク併記）適用表（２）《Ⅱ表大雪地域・１／２》

大雪山グレード(利用体験ランク)		登山道の保全対策ランク		登山道の保全対策ランクの設定に関わる状況（右欄参照）	保全が 必要な 植生	荒廃 程度	進行 具合	整備 有無	整備後 の状況
区間	ランク	ランク	区間						
層雲峡黒岳林道口 ⇒黒岳(五合目園路を除く)	グレード2	D	層雲峡黒岳林道口⇒㉔五合目ロープウェイ駅舎付近	・針葉樹林、人工林 ・中～小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	無	中・小	安	無	－
		D	㉔五合目付近⇒㉔七合目付近	・チシマザサ群落 ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	無	小	安	無	－
		C	㉔七合目付近⇒黒岳	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり、チシマザサ群落 ・小規模の侵食、概ね安定 ・土留整備済み、周囲に小規模な侵食あり、利用者が多く頻繁に補修必要	有	小	安	有	小
黒岳 ⇒黒岳石室分岐	グレード3	C	黒岳⇒黒岳石室分岐	・保全が必要な風衝地群落・雪田群落あり、ハイマツ群落 ・小規模の侵食、概ね安定 ・石ステップ等あり、概ね良好	有	小	安	有	良
黒岳石室分岐 ⇒桂月岳	グレード3	C	黒岳石室分岐⇒桂月岳	・ハイマツ群落 ・大～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	無	大・中・小	遅	無	－
黒岳石室分岐 ⇒北海沢	グレード3	B	黒岳石室分岐⇒北海沢	・保全が必要な雪田群落あり、ハイマツ群落 ・大～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留整備、小規模な侵食あるが概ね良好	有	大・中・小	遅	有	小
北海沢 ⇒北海岳分岐⇒間宮分岐	グレード4	C	北海沢⇒㉔	・保全が必要な雪田群落あり、ハイマツ群落 ・問題ない道、雪渓が運くまで残る ・未整備	有	－	－	無	－
		A	㉔⇒㉔	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり、ハイマツ群落 ・大～小規模な侵食あり、著しく進行 ・未整備	有	大・中・小	早	無	－
		C	㉔⇒北海岳分岐⇒㉔	・保全が必要な風衝地群落あり ・小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	小	遅	無	－
		C	㉔⇒間宮分岐	・保全が必要な風衝地群落あり ・問題のない道 ・未整備	有	－	－	無	－
黒岳石室分岐 ⇒お鉢平展望台	グレード3	B	黒岳石室分岐⇒お鉢平展望台	・保全が必要な風衝地群落・雪田群落あり、ハイマツ群落 ・大～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留等整備、周囲に小規模な侵食あり、老朽化	有	大・中・小	遅	有	小老朽
お鉢平展望台 ⇒北嶺分岐⇒間宮分岐	グレード4	B	お鉢平展望台⇒㉔北嶺分岐	・保全が必要な風衝地群落・雪田群落あり、ハイマツ群落 ・大～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留等整備、周囲に小規模な侵食あり、老朽化	有	大・中・小	遅	有	小老朽
		C	㉔北嶺分岐⇒㉔中岳分岐	・保全が必要な風衝地群落・高山砂礫地あり ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	小	安	無	－
		C	㉔中岳分岐⇒㉔	・保全が必要な風衝地群落あり ・大～中規模の侵食、概ね安定 ・土留等整備済み（H24年度）、概ね良好	有	大・中	安	有	良
		C	㉔⇒間宮分岐	・保全が必要な風衝地群落あり ・問題のない道 ・未整備	有	－	－	無	－
間宮分岐 ⇒旭岳	グレード4	C	間宮分岐⇒㉔裏旭から間宮分岐へのアプローチ点	・保全が必要な風衝地群落・高山砂礫地あり ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	小	安	無	－
		A	㉔裏旭から間宮分岐へのアプローチ点⇒旭岳	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落・高山砂礫地あり ・大～小規模の侵食、著しく進行 ・未整備	有	大・中・小	早	無	－

※大雪山グレード（グレード１～５）の「注」・「括弧付き」等は、『１．大雪山グレード（利用体験ランク）』の適用表を参照して下さい（以下同じ）。

登山道の保全対策ランク（利用体験ランク併記）適用表（3）《Ⅱ表大雪地域・2／2》

大雪山グレード(利用体験ランク)		登山道の保全対策ランク		登山道の保全対策ランクの設定に関わる状況（右欄参照）	保全が必要な植生	荒廃程度	通行具合	整備有無	整備後の状況
区間	ランク	ランク	区間						
姿見の池園地 ⇒旭岳	グレード3	C	姿見の池園地⇒旭岳	・保全が必要な高山砂礫地あり ・小規模の侵食（登山道からの流出土砂が姿見の池に堆積）、徐々に進行 ・未整備	有	小	遅	無	—
愛山溪温泉雲井ヶ原入口 ⇒雲井ヶ原湿原	非適用	非適用	愛山溪温泉雲井ヶ原入口 ⇒雲井ヶ原湿原	・保全が必要な高層湿原あり、針葉樹林 ・小規模の侵食、概ね安定 ・木道整備済み、老朽化著しい	有	小	安	有	不全
愛山溪温泉登山口 ⇒沼ノ平分岐	グレード2	D	愛山溪温泉登山口⇒沼ノ平分岐	・針広混交林、タケカンバ林 ・小規模の侵食、概ね安定 ・石組、土留、木道等整備済み、周囲に小規模な侵食あるが概ね良好	無	小	安	有	小
三十三曲坂分岐 ⇒滝の上分岐	グレード3	D	三十三曲坂分岐⇒滝の上分岐	・針広混交林 ・小規模の侵食、概ね安定 ・石組、木道等整備済み、状態良好	無	小	安	有	良
愛山溪温泉登山口松仙園分岐 ⇒八島分岐	非適用	非適用	愛山溪温泉登山口松仙園分岐⇒八島分岐	・保全が必要な高層湿原あり、針葉樹林、チシマザサ群落 ・小規模の侵食、植生回復しヤブ化 ・現在通行止め	有	小	回	無	—
沼ノ平分岐 ⇒銀明水	グレード3	C	沼ノ平分岐⇒滝の上分岐 ⇒㊲	・ハイマツ群落、チシマザサ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留整備（一部）、概ね良好	無	中・小	遅	有	良
		C	㊲⇒銀明水	・ハイマツ群落、チシマザサ群落 ・大～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	無	大・中・小	遅	無	—
銀明水 ⇒北嶺分岐	グレード4	C	銀明水⇒㊲永山岳	・ハイマツ群落、保全が必要な風衝地群落・雪田群落あり ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	中・小	遅	無	—
		C	㊲永山岳⇒㊲安足間岳分岐	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落・高山砂礫地あり ・問題ない道 ・未整備	有	—	—	無	—
		C	㊲安足間岳分岐⇒愛別岳分岐⇒㊲	・保全が必要な風衝地群落・高山砂礫地あり ・問題ない道 ・未整備	有	—	—	無	—
		C	㊲⇒㊲北嶺岳	・保全が必要な風衝地群落・雪田群落・高山砂礫地あり ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	中・小	遅	無	—
		B	㊲北嶺岳⇒北嶺分岐	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり ・大～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	大・中・小	遅	無	—
愛別岳分岐 ⇒愛別岳	グレード4	C	愛別岳分岐⇒愛別岳	・保全が必要な風衝地群落・高山砂礫地あり ・問題ない道 ・未整備	有	—	—	無	—
沼ノ平分岐 ⇒六ノ沼	グレード2	C	沼ノ平分岐⇒六ノ沼	・保全が必要な高層湿原あり、ハイマツ群落、チシマザサ群落 ・小規模の侵食、徐々に進行 ・木道、土留整備済み、概ね良好	有	小	遅	有	良
六ノ沼 ⇒堰合平分岐	グレード3	C	六ノ沼⇒堰合平分岐	・保全が必要な雪田群落あり、ハイマツ群落、チシマザサ群落 ・小規模の侵食、徐々に進行 ・木道、土留整備済み、概ね良好	有	小	遅	有	良
堰合平分岐 ⇒姿見の池園地	グレード2	C	堰合平分岐⇒姿見の池園地	・保全が必要な雪田群落あり、ハイマツ群落、チシマザサ群落 ・小規模の侵食、徐々に進行 ・木道、土留整備済み、補修され概ね良好	有	小	遅	有	良
当麻乗越 ⇒安足間岳分岐	グレード4	C	当麻乗越⇒㊲	・ハイマツ群落、保全が必要な風衝地群落あり ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	中・小	遅	無	—
		B	㊲⇒㊲安足間岳	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり ・大～小規模の侵食（周辺植生への影響大）、徐々に進行 ・未整備	有	大・中・小	遅	無	—
		C	㊲安足間岳⇒安足間岳分岐	・保全が必要な風衝地群落あり ・小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	小	遅	無	—
堰合平分岐 ⇒中岳温泉	グレード3	A	堰合平分岐⇒㊲	・保全が必要な雪田群落あり、ハイマツ群落 ・大～小規模の侵食、徐々に進行、一部で植生回復 ・木道整備済み、老朽化著しい	有	大・中・小	遅	有	不全
		C	㊲⇒中岳温泉	・ハイマツ群落、保全が必要な雪田群落あり ・問題ない道 ・未整備	有	—	—	無	—
中岳温泉 ⇒中岳分岐	グレード4	C	中岳温泉⇒中岳分岐	・保全が必要な風衝地群落あり、ハイマツ群落 ・大～小規模の侵食、徐々に進行 ・H26年度整備箇所、概ね良好	有	大・中・小	遅	有	良
姿見の池園地	グレード1	C	姿見の池園地	・保全が必要な雪田群落・高山砂礫地あり ・小規模の侵食あり、概ね安定 ・土留等整備、小規模な侵食あるが概ね良好、利用多く頻繁な補修必要	有	小	安	有	小
勇駒別園地 ⇒姿見の池園地	グレード2	B	勇駒別園地⇒姿見の池園地	・保全が必要な高層湿原あり ・小規模の侵食、徐々に進行 ・木道土留整備、木道老朽化	有	小	遅	有	老朽
勇駒別園地 （見晴台コースを除く）	グレード1	C	勇駒別園地（見晴台コース・㊲⇒㊲・㊲⇒㊲を除く）	・保全が必要な高層湿原あり、針広混交林 ・問題ない道 ・階段等整備、概ね良好	有	—	—	有	良
		C	㊲⇒㊲	・針広混交林 ・問題ない道 ・橋、階段等整備、橋老朽化	無	—	—	有	老朽
		C	㊲⇒㊲	・保全が必要な高層湿原あり ・問題ない道 ・木道土留整備、概ね良好	有	—	—	有	良
		C	㊲⇒㊲	・針広混交林 ・問題ない道 ・未整備、一部ヤブ化	無	—	—	無	—
天人峽旭岳温泉方面登山口 ⇒勇駒別園地	グレード3	A	天人峽旭岳温泉方面登山口⇒㊲	・針広混交林 ・登山道が崩落、通行困難 ・未整備	無	大	早	無	—
		D	㊲⇒㊲	・針広混交林 ・問題ない道 ・未整備	無	—	—	無	—
		D	㊲⇒勇駒別園地	・針広混交林 ・問題ない道 ・木道整備、概ね良好	無	—	—	有	良
天人峽羽衣・敷島の滝入口 ⇒羽衣の滝滝見場	（グレード1）	D	天人峽羽衣・敷島の滝入口⇒羽衣の滝滝見場	・針広混交林 ・現在通行止め ・調査未実施	無	—	—	—	—
羽衣の滝滝見場 ⇒敷島の滝	非適用	非適用	羽衣の滝滝見場⇒敷島の滝	・針広混交林 ・現在通行止め ・調査未実施	無	—	—	—	—

登山道の保全対策ランク（利用体験ランク併記）適用表（４）《Ⅲ高根ヶ原地域》

大雪山グレード(利用体験ランク)		登山道の保全対策ランク		登山道の保全対策ランクの設定に関わる状況（右欄参照）	保全が必要な樹生	荒廃程度	進行具合	整備有無	整備後の状況
区間	ランク	ランク	区間						
北海岳分岐 ⇒白雲岳避難小屋分岐	グレード4	A	北海岳分岐⇒白雲岳避難小屋分岐	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落・高山砂礫地あり、ハイマツ群落 ・大～小規模の侵食、進行著しい箇所あり ・未整備	有	大・中・小	早	無	－
白雲岳避難小屋分岐 ⇒忠別岳	グレード5	B	白雲岳避難小屋分岐⇒㊲	・保全が必要な雪田群落あり、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、進行著しい箇所あり ・土留整備（一部）、状態良好	有	中・小	早	有	良
		C	㊲⇒高根ヶ原分岐⇒㊱	・保全が必要な風衝地群落あり、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	中・小	安	無	－
		B	㊱⇒㊲	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行、ぬかるみや水溜りひどい ・木道整備済み、部分的に老朽化	有	中・小	遅	有	老朽
		C	㊲⇒㊱	・ハイマツ群落、保全が必要な雪田群落あり ・侵食はほとんどない ・未整備	有	－	－	無	－
		C	㊱⇒㊲	・ハイマツ群落、保全が必要な雪田群落あり ・小規模の侵食あり、徐々に進行 ・木道整備済み、概ね良好だが木道の一部が老朽化	有	小	遅	有	老朽
		C	㊲⇒忠別岳	・ハイマツ群落、保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり ・侵食はほとんどない ・未整備	有	－	－	無	－
		C	㊲⇒忠別岳	・ハイマツ群落、保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり ・侵食はほとんどない ・未整備	有	－	－	無	－
銀泉台 ⇒第一花園	グレード2	D	銀泉台⇒㊲赤岳登山口	・針広混交林 ・侵食はない ・砂利道整備済み、状態良好	無	－	－	有	良
		C	㊲赤岳登山口⇒第一花園	・針広混交林 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留、ステップ工整備済み、土留周囲に小規模な侵食あり	無	中・小	遅	有	小
第一花園 ⇒赤岳	グレード3	C	第一花園⇒㊲	・保全が必要な雪田群落あり ・小規模な侵食（拡幅）、徐々に進行 ・未整備	有	小	遅	無	－
		B	㊲⇒赤岳	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、進行著しい箇所あり ・土留整備（一部）、周囲に小規模な侵食あり、一部老朽化	有	中・小	早	有	小老朽
赤岳 ⇒白雲岳	グレード4	C	赤岳⇒白雲岳	・保全が必要な風衝地群落あり ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	中・小	遅	無	－
大雪高原温泉 ⇒第二花畑	グレード3	C	大雪高原温泉⇒第二花畑	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり、針広混交林、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留、木道等の整備多い、周囲に小規模侵食あり	有	中・小	遅	有	小
第二花畑 ⇒緑岳	グレード4	C	第二花畑⇒緑岳	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり、針広混交林、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留、木道等の整備多い、周囲に小規模侵食あり	有	中・小	遅	有	小
緑岳 ⇒小泉岳分岐 ⇒白雲岳避難小屋分岐	グレード4	C	緑岳⇒小泉岳分岐	・保全が必要な風衝地群落あり ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	小	安	無	－
		B	板垣新道分岐⇒白雲岳避難小屋分岐	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり ・中～小規模の侵食進行、進行著しい箇所あり ・未整備	有	中・小	早	無	－
大雪高原温泉 ⇒ヤンベ温泉分岐⇒緑の沼	グレード2	C	大雪高原温泉⇒ヤンベ温泉分岐⇒緑の沼	・針葉樹林、保全が必要な高層湿原あり ・問題ない道 ・木道土留整備済み、一部老朽化、頻繁な維持管理が必要	有	－	－	有	老朽
緑の沼 ⇒三笠新道分岐⇒ヤンベ温泉分岐	グレード3	C	緑の沼⇒三笠新道分岐⇒ヤンベ温泉分岐	・針葉樹林、保全が必要な高層湿原あり ・小規模の侵食、進行遅い ・木道土留整備済み（一部）、一部老朽化、頻繁な維持管理が必要	有	小	遅	有	老朽
三笠新道分岐 ⇒高根ヶ原分岐	グレード5 (注)	C	三笠新道分岐⇒高根ヶ原分岐	・保全が必要な雪田群落あり ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備：(注)ヒグマとの軋轢を避けるため夏山シーズンは通行止め	有	小	安	無	－

登山道の保全対策ランク（利用体験ランク併記）適用表（5）《Ⅳトムラウシ山系・1/2》

大雪山グレード(利用体験ランク)		登山道の保全対策ランク		登山道の保全対策ランクの設定に関わる状況（右欄参照）	保全が必要な植生	荒廃程度	進行具合	整備有無	整備後の状況
区間	ランク	ランク	区間						
忠別岳 ⇒ トムラウシ山	グレード5	C	忠別岳⇒⑨忠別岳避難小屋分岐⇒⑦五色分岐	・保全が必要な風衝地群落あり、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	中・小	遅	無	－
		C	⑦五色分岐⇒④	・ハイマツ群落 ・問題ない道 ・未整備	無	－	－	無	－
		C	④⇒化雲岳周辺⇒②ヒサゴ沼北分岐	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり ・小規模の侵食、概ね安定 ・木道整備、状態良好	有	小	安	有	良
		C	②ヒサゴ沼北分岐⇒①ヒサゴ沼南分岐	・ハイマツ群落 ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	無	小	安	無	－
		C	①ヒサゴ沼南分岐⇒④天沼	・保全が必要な風衝地群落あり、ハイマツ群落 ・小規模の侵食、概ね安定 ・木道整備済み、状態良好	有	小	安	有	良
		C	④天沼⇒⑥北沼分岐	・保全が必要な風衝地群落あり、巨岩帯 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備、巨岩帯がルート不明瞭	有	中・小	遅	無	－
		C	⑥北沼分岐⇒トムラウシ山	・保全が必要な風衝地群落あり、ハイマツ群落、巨岩帯 ・中～小規模の侵食あり、徐々に進行 ・未整備、巨岩帯がルート不明瞭	有	中・小	遅	無	－
		B	④忠別岳避難小屋分岐⇒忠別岳南避難小屋	・保全が必要な雪田群落あり、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	中・小	遅	無	－
		C	②ヒサゴ沼北分岐⇒②	・保全が必要な雪田群落あり、ハイマツ群落 ・小規模の侵食、概ね安定 ・木道整備済み、状態良好	有	小	遅	有	良
		A	②⇒⑦ヒサゴ沼避難小屋分岐	・保全が必要な雪田群落あり ・大～中規模の侵食（雪渓を避けて複線化）、進行著しい ・土留整備済み、破損し機能不全あり	有	大・中・小	早	有	不全
(ヒサゴ沼北分岐 ⇒ヒサゴ沼避難小屋分岐 ⇒ヒサゴ沼南分岐) ⇒ヒサゴ沼避難小屋	グレード5	C	⑦ヒサゴ沼避難小屋分岐⇒③	・保全が必要な雪田群落あり ・侵食はない ・木道整備済み、状態良好	有	－	－	有	良
		C	③ヒサゴ沼避難小屋分岐⇒ヒサゴ沼避難小屋	・保全が必要な雪田群落あり ・侵食はない ・木道整備済み、状態良好	有	－	－	有	良
		A	③⇒④	・保全が必要な雪田群落あり ・大規模の侵食（雪渓を避けて歩行）、進行著しい ・土留整備済み、周囲に小規模な侵食あり	有	大	早	有	小
		C	④⇒①ヒサゴ沼南分岐	・巨岩帯 ・問題ない道 ・未整備	無	－	－	無	－
		A	トムラウシ山⇒⑦	・保全が必要な風衝地群落・雪田群落あり ・大～小規模の侵食、進行著しい ・未整備	有	大・中・小	早	無	－
		C	⑦⇒三川台⇒④	・ハイマツ群落、チシマザサ群落、保全が必要な風衝地群落あり ・小規模の侵食、概ね安定、ヤブ化（一部） ・未整備	有	小	安	無	－
トムラウシ山 ⇒ オプタテシケ山	グレード5	C	④⇒②	・ハイマツ群落、チシマザサ群落 ・小規模の侵食、概ね安定、ヤブ化（一部） ・未整備	無	小	安	無	－
		C	②⇒①	・ハイマツ群落、チシマザサ群落、低木群落 ・中規模の侵食、徐々に進行 ・鯉の設置あり、状態良好	無	中	早	有	良好
		C	①⇒⑥	・ハイマツ群落、チシマザサ群落 ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	無	小	安	無	－
		C	⑥⇒④	・ハイマツ群落、チシマザサ群落 ・小規模の侵食、概ね安定、ヤブ化（一部） ・未整備	無	小	安	無	－
		C	④⇒③	・ハイマツ群落、チシマザサ群落 ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	無	小	安	無	－
		C	③⇒②	・ハイマツ群落、チシマザサ群落、保全が必要な雪田群落あり ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	小	安	無	－
		C	②⇒オプタテシケ山	・ハイマツ群落、保全が必要な風衝地群落・雪田群落あり ・中～小規模の侵食、ぬかるみ、徐々に進行 ・未整備	有	中・小	遅	無	－
台地ゲート ⇒ 三川台	グレード5(注)	C	台地ゲート⇒三川台	・針広混交林、ダケカンバ林、ハイマツ群落、保全が必要な風衝地群落あり ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備：(注)一般供用された登山道ではない	有	中・小	遅	無	－
天人峽化雲岳方面登山口 ⇒ 滝見台	グレード2	C	天人峽化雲岳方面登山口⇒滝見台	・針広混交林 ・侵食はほとんどない、倒木多い ・土留等整備済み、状態良好、崩れやすく頻繁に補修が必要な場所	無	－	－	有	良
滝見台 ⇒ 化雲岳	グレード4	D	滝見台⇒⑦	・針広混交林 ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	無	小	安	無	－
		C	⑦⇒①	・保全が必要な雪田群落あり、ハイマツ群落 ・小規模の侵食あり、ぬかるみ、概ね安定 ・木道、土留整備、侵食により土留破損、木道概ね良好	有	小	安	有	小不全
		B	①⇒②	・保全が必要な雪田群落あり ・大規模の侵食、ぬかるみひどい、徐々に進行 ・未整備	有	大	遅	無	－
		C	②⇒①小化雲岳直下(ボン沼南)	・ハイマツ群落、保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり ・小規模の侵食、ぬかるみ、概ね安定、ヤブ化 ・未整備	有	小	安	無	－
		A	①小化雲岳直下(ボン沼南)⇒⑥	・保全が必要な風衝地群落あり ・大規模の侵食、進行著しい ・未整備	有	大	早	無	－
		C	⑥⇒化雲岳	・保全が必要な風衝地群落・雪田群落あり、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	中・小	遅	無	－

登山道の保全対策ランク（利用体験ランク併記）適用表（6）《Ⅳトムラウシ山系・2／2》

大雪山グレード(利用体験ランク)		登山道の保全対策ランク		登山道の保全対策ランクの設定に関わる状況（右欄参照）	保全が 必要な 植生	荒廃 程度	進行 具合	整備 有無	整備後 の状況
区間	ランク	ランク	区間						
クチャンベツ沼ノ原登山口 ⇒五色分岐	グレード4	C	クチャンベツ沼ノ原登山口⇒㉔	・針広混交林 ・小規模の侵食、近年付替えたルート、徐々に進行 ・土留整備、周囲に小規模侵食あり	無	小	遅	有	小
		A	㉔⇒㉕	・針広混交林、ダケカンバ林 ・大～小規模の侵食あり、急激に進行（歩行困難な状態） ・土留整備、一部老朽化	無	大・中・小	早	有	老朽
		C	㉕⇒沼ノ原分岐⇒五色分岐	・針広混交林、保全が必要な高層湿原あり ・問題ない道 ・木道整備済み、概ね良好	有	—	—	有	良
スブントムラウシ温泉登山口 ⇒石狩分岐	非適用	非適用	スブントムラウシ温泉登山口⇒石狩分岐	・林道通行止め ・調査未実施	—	—	—	—	—
石狩分岐⇒沼ノ原分岐	グレード5	D	石狩分岐⇒沼ノ原分岐	・チシマザサ群落 ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	無	小	安	無	—
トムラウシ温泉登山口 ⇒前トム平	グレード4	D	トムラウシ温泉登山口⇒㉔温泉コース分岐	・針広混交林 ・中～小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	無	中・小	安	無	—
		C	㉔温泉コース分岐⇒㉕カムイ天	・針広混交林 ・小規模の侵食、概ね安定 ・土留、排水等整備済み、周囲に小規模の侵食あり（美特修・管理）	無	中・小	安	有	小
		C	㉕カムイ天⇒㉖コマドリ沢出合	・針広混交林 ・中～小規模の侵食、ぬかるみ、近年付け替えた区間であり進行著しい ・木道、土留、ステップ、排水等整備、周囲に小規模の侵食あり	無	中・小	早	有	小
		C	㉖コマドリ沢出合⇒前トム平	・保全が必要な雪田群落・高層湿原あり、ハイマツ群落 ・問題ない道 ・未整備	有	—	—	無	—
		C	前トム平⇒㉗トムラウシ公園	・保全が必要な風衝地群落・雪田群落あり、ハイマツ群落 ・問題ない道 ・未整備	有	—	—	無	—
前トム平 ⇒北沼分岐	グレード5	B	㉗トムラウシ公園⇒㉘	・保全が必要な雪田群落あり、ハイマツ群落 ・大～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留、ステップ等整備、周囲に小規模の侵食あり	有	大・中・小	遅	有	小
		A	㉘⇒㉙トムラウシ分岐（西）	・保全が必要な雪田群落あり ・大規模の侵食、進行著しい ・未整備	有	大	早	無	—
		C	㉙トムラウシ分岐（西）⇒北沼分岐	・保全が必要な雪田群落・風衝地群落あり ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	中・小	遅	無	—
		C	北沼分岐	・針広混交林 ・小規模の侵食、徐々に進行 ・土留整備、周囲に小規模の侵食あり	無	小	遅	有	小
短縮コース登山口 ⇒温泉コース分岐	グレード4	D	短縮コース登山口⇒温泉コース分岐	・針広混交林 ・小規模の侵食、徐々に進行 ・土留整備、周囲に小規模の侵食あり	無	小	遅	有	小
霧吹ノ滝入口 ⇒霧吹ノ滝	非適用	非適用	霧吹ノ滝入口⇒霧吹ノ滝	・現在通行止め ・調査未実施（一部のみの調査実施）	無	—	—	無	—

登山道の保全対策ランク（利用体験ランク併記）適用表（7）《Ⅴ十勝岳地域・1／2》

大雪山グレード(利用体験ランク)		登山道の保全対策ランク		登山道の保全対策ランクの設定に関わる状況（右欄参照）	保全が 必要な 植生	荒廃 程度	進行 具合	整備 有無	整備後 の状況
区間	ランク	ランク	区間						
オプタテケ山 ⇒十勝岳 ⇒美瑛富士	グレード4	C	オプタテケ山⇒㉚十勝岳・美瑛富士分岐／美瑛富士	・保全が必要な風衝地群落・雪田群落・高山砂礫地あり、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	中・小	遅	無	—
		C	㉚十勝岳・美瑛富士分岐⇒十勝岳	・保全が必要な風衝地群落・高山砂礫地あり ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	小	安	無	—
十勝岳 ⇒富良野岳	グレード4	C	十勝岳⇒㉛上ホロ避難小屋分岐	・保全が必要な風衝地群落・高山砂礫地あり ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	小	安	無	—
		C	㉛上ホロ避難小屋分岐⇒㉜上ホロ山南分岐⇒㉝上富良野岳	・保全が必要な風衝地群落あり、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	有	中・小	遅	無	—
		C	㉝上ホロ避難小屋分岐⇒(上ホロ巻道)⇒㉞上ホロ山南分岐	・保全が必要な雪田群落あり、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	中・小	安	無	—
		C	㉞上富良野岳⇒㉟	・保全が必要な風衝地群落あり、ハイマツ群落 ・問題ない道 ・未整備	有	—	—	無	—
		C	㉟⇒㊱富良野岳肩分岐	・ハイマツ群落、保全が必要な雪田群落あり ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留、ステップ等整備、状態良好	有	中・小	遅	有	良
		C	㊱富良野岳肩分岐⇒㊲	・ハイマツ群落、保全が必要な風衝地群落あり ・大規模の礫地あり、歩行部は整備済みで概ね安定 ・土留整備済み、状態良好	有	大	安	有	良
		A	㊲⇒富良野岳	・保全が必要な風衝地群落あり ・大～小規模の侵食が集中、進行早い ・未整備	有	大・中・小	早	無	—
		C	富良野岳⇒㊳	・保全が必要な風衝地群落あり ・中～小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	中・小	安	無	—
		D	㊳⇒㊴	・チシマザサ群落、低木群落 ・問題ない道、ぬかるみ ・未整備	無	—	—	無	—
富良野岳 ⇒布礼別登山口	グレード4	C	㊴⇒㊵富良野岳分岐	・針葉樹林、保全が必要な高層湿原あり ・前回調査の複線化箇所で植生回復、ぬかるみひどい ・未整備	有	—	回	無	—
		C	㊵富良野岳分岐⇒㊶	・針葉樹林、保全が必要な高層湿原あり ・中～小規模の侵食、ぬかるみ、概ね安定 ・未整備	有	中・小	安	無	—
		D	㊶⇒布礼別登山口	・針広混交林 ・問題ない道 ・未整備	無	—	—	無	—

登山道の保全対策ランク（利用体験ランク併記）適用表（8）《V+勝岳地域・2/2》

大雪山グレード(利用体験ランク)		登山道の保全対策ランク		登山道の保全対策ランクの設定に関わる状況（右欄参照）	保全が 必要な 植生	荒廃 程度	進行 具合	整備 有無	整備後 の状況
区間	ランク	ランク	区間						
美瑛富士登山口 ⇒美瑛富士避難小屋分岐 ⇒美瑛富士避難小屋 ・オプタシケ方面分岐	グレード3	C A	美瑛富士登山口⇒㉗ ㉗⇒美瑛富士避難小屋⇒美瑛富士避難小屋分岐、及び、美瑛富士避難小屋・オプタシケ方面分岐	・針広混交林、針葉樹林、ダケカンバ林、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備 ----- ・保全が必要な雪田群落あり、ハイマツ群落 ・大～小規模の侵食、進行著しい ・土留整備、周囲に侵食が生じ機能不全	無	中・小	遅	無	－
白金温泉望岳台歩道口 ⇒望岳台	非適用	非適用	白金温泉望岳台歩道口⇒望岳台	・針広混交林 ・中～小規模の侵食、進行著しい箇所あり ・旧スキーコース(望岳台歩道)	無	中・小	早	－	－
白金温泉ウグイス谷歩道口 ⇒望岳台	グレード2	C	白金温泉ウグイス谷歩道口⇒望岳台	・針広混交林 ・調査未実施	無	－	－	－	－
望岳台 ⇒十勝岳	グレード3	C	望岳台⇒十勝岳	・保全が必要な硫黄荒原群落・高山砂礫地あり ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	小	安	無	－
雲ノ平分岐 ⇒美瑛富士分岐 ⇒十勝岳・美瑛富士分岐	グレード3	C	雲ノ平分岐⇒㉗美瑛岳分岐	・ハイマツ群落、保全が必要な風衝地群落あり ・小規模の侵食、概ね安定 ・土留整備（ハイマツ帯の局所）、小規模な侵食 ----- ・保全が必要な雪田群落あり、ハイマツ群落 ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	小	安	有	小
		C	㉗美瑛岳分岐⇒美瑛富士分岐	・保全が必要な風衝地群落あり、ハイマツ群落 ・大～小規模の侵食、進行著しい（ハイマツ群落） ・未整備	有	中・小	早	無	－
		B	㉗美瑛岳分岐⇒㉑美瑛岳	・保全が必要な風衝地群落あり、ハイマツ群落 ・大～小規模の侵食、進行著しい（ハイマツ群落） ・未整備	有	中・小	早	無	－
		C	㉑美瑛岳⇒十勝岳・美瑛富士分岐	・保全が必要な風衝地群落あり ・問題ない道 ・未整備	有	－	－	無	－
吹上温泉十勝岳方面登山口 ⇒白銀荘分岐 ⇒望岳台南分岐	グレード2	C	吹上温泉十勝岳方面登山口⇒㉗泥流分岐⇒白銀荘分岐	・針葉樹林、ハイマツ群落、保全が必要な風衝地群落・硫黄荒原群落あり ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	小	安	無	－
		C	㉗泥流分岐⇒望岳台南分岐	・保全が必要な風衝地群落・高山砂礫地あり ・中～小規模の侵食あり、徐々に進行（局所的に進行した箇所あり） ・未整備	有	中・小	遅	無	－
十勝岳温泉西分岐 ⇒十勝岳温泉吹上温泉方面口 ⇒旧国民宿舎	グレード2	D	十勝岳温泉西分岐⇒旧国民宿舎北分岐⇒十勝岳温泉吹上温泉方面口／旧国民宿舎	・針広混交林 ・問題ない道 ・未整備	無	－	－	無	－
吹上温泉三段山方面登山口 ⇒三段山分岐	グレード3	C	吹上温泉三段山方面登山口⇒三段山分岐	・針葉樹林、針広混交林、ハイマツ群落、保全が必要な風衝地群落あり ・中～小規模の侵食、概ね安定 ・土留整備、周囲に小規模侵食生じ老朽化	有	中・小	安	有	小老朽
十勝岳温泉登山口 ⇒上富良野岳 ⇒富良野岳南分岐	グレード3	C	十勝岳温泉登山口⇒㉗上ホロ分岐	・針広混交林、チシマザサ群落、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、著しく進行 ・土留、排水整備、小規模侵食生じケール露出 ----- ・チシマザサ群落、ハイマツ群落、保全が必要な雪田群落、風衝地群落あり ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留整備、周囲に小規模侵食あり	無	中・小	早	有	小
		C	㉗上ホロ分岐⇒上富良野岳	・チシマザサ群落、ハイマツ群落、保全が必要な雪田群落、風衝地群落あり ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留整備、周囲に小規模侵食あり	有	中・小	遅	有	小
		C	㉗上ホロ分岐⇒㉑	・チシマザサ群落、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留整備、周囲に小規模侵食あり ----- ・チシマザサ群落、ハイマツ群落 ・問題ない道 ・未整備	無	中・小	遅	有	小
		D	㉑⇒㉒	・チシマザサ群落、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留整備、一部で小規模侵食が生じ機能不全状態	無	中・小	遅	有	小不全
		C	㉒⇒富良野岳南分岐	・チシマザサ群落、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留整備、一部で小規模侵食が生じ機能不全状態	無	中・小	遅	有	小不全
十勝岳新得登山口 ⇒新得コース分岐	グレード4	D	十勝岳新得登山口⇒㉗滝下渡渉点	・針広混交林、ハイマツ群落 ・問題ない道、倒木あり ・未整備	無	－	－	無	－
		C	㉗滝下渡渉点⇒㉑	・ハイマツ群落 ・大～小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備	無	大・中・小	遅	無	－
		C	㉑⇒新得コース分岐	・保全が必要な風衝地群落あり、硫黄荒原 ・問題ない道、ルート不明瞭 ・未整備	有	－	－	無	－
布礼別登山口分岐 ⇒不動の滝入口との連絡部	非適用	非適用	布礼別登山口分岐⇒不動の滝入口との連絡部	・針葉樹林 ・調査未実施	有	－	－	－	－
不動の滝入口 ⇒勝電ノ滝	グレード5	D	不動の滝入口⇒勝電ノ滝	・針葉樹林 ・調査未実施	無	－	－	－	－
富良野岳分岐 ⇒勝電ノ滝	グレード5	C	富良野岳分岐⇒滝・沼コース分岐⇒勝電ノ滝	・保全が必要な高層湿原あり ・問題ない道 ・未整備	有	－	－	無	－
滝・沼コース分岐 ⇒五反沼	非適用	非適用	滝・沼コース分岐⇒五反沼	・保全が必要な高層湿原あり ・問題ない道、ヤブ化著しい、ルート不明瞭 ・未整備	有	－	－	無	－

登山道の保全対策ランク（利用体験ランク併記）適用表（9）《Ⅵ東大雪地域》

大雪山グレード(利用体験ランク)		登山道の保全対策ランク		登山道の保全対策ランクの設定に関わる状況（右欄参照）	保全が必要な 植生	荒廃 程度	進行 具合	整備 有無	整備後 の状況
区間	ランク	ランク	区間						
ボンユニ石狩沢登山口 ⇒十石峠	非適用	非適用	ボンユニ石狩沢登山口⇒ 十石峠	・林道通行止め ・調査未実施（一部のみ調査実施）	—	—	—	—	—
十石峠 ⇒ユニ石狩岳	グレード3	C	十石峠⇒ユニ石狩岳	・ハイマツ群落、保全が必要な風衝地群落あり ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	小	安	無	—
ユニ石狩岳三股登山口 ⇒十石峠	グレード3	D	ユニ石狩岳三股登山口⇒ 十石峠	・針広混交林、針葉樹林、ダケカンバ林、ハイマツ群落 ・問題ない道、倒木多い ・未整備	無	—	—	無	—
十石峠 ⇒シュナイダーの肩	グレード4	D	十石峠⇒㊦	・ハイマツ群落、ダケカンバ林 ・問題ない道、前回調査時の複線化箇所の一部で植生回復 ・未整備	無	—	回	無	—
		C	㊦⇒シュナイダーの肩	・ハイマツ群落、ダケカンバ林、保全が必要な風衝地群落あり ・問題ない道、前回調査時の複線化箇所の一部で植生回復 ・未整備	有	—	回	無	—
シュナイダー登山口 ⇒石狩岳	グレード4	D	シュナイダー登山口⇒㊦	・針広混交林、針葉樹林 ・小規模の侵食と路肩崩落、概ね安定 ・未整備	無	小	安	無	—
		C	㊦⇒石狩岳	・針広混交林、ハイマツ群落、保全が必要な雪田群落あり ・中～小規模の侵食と路肩崩落、概ね安定 ・未整備、フィックスロープの設置あり	有	中・小	安	無	—
石狩岳 ⇒石狩分岐	グレード5	C	石狩岳⇒㊦	・保全が必要な風衝地群落・雪田群落あり、ハイマツ群落、高山砂礫地 ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	小	安	無	—
		D	㊦⇒㊩	・ハイマツ・チシマザサ群落、ダケカンバ林 ・中～小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	中・小	安	無	—
		C	㊩⇒石狩分岐	・チシマザサ群落、保全が必要な高層湿原あり ・小規模の侵食あり、概ね安定 ・未整備、湿原内ルート不明瞭	有	小	安	無	—
十六ノ沢(杉沢)コース登山口 ⇒ニベソツ山	グレード4	C	十六ノ沢(杉沢)コース登 山口⇒㊦	・針葉樹林、針広混交林、ダケカンバ林、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行 ・土留（一部）、根ね良好、倒木あり	無	中・小	遅	有	良
		B	㊦⇒㊩	・チシマザサ群落 ・中～小規模の侵食、進行著しい ・未整備	無	大・中・小	早	無	—
		C	㊩⇒㊦前天狗岳南分岐	・ハイマツ群落、巨石帯、保全が必要な風衝地群落あり ・問題ない道 ・未整備	有	—	—	—	—
		C	㊦前天狗岳南分岐⇒ニベ ソツ山	・保全が必要な風衝地群落・雪田群落あり、ハイマツ群落 ・中～小規模の侵食、徐々に進行（一部） ・未整備	有	中・小	遅	無	—
幌加温泉登山口 ⇒前天狗南分岐	非適用	非適用	幌加温泉登山口⇒前天狗 南分岐	・調査未実施（ルート不明瞭、一部のみ調査実施）	—	—	—	—	—
糠平コース新登山口 ⇒ウベサンケ山西ピーク	グレード3	C	糠平コース新登山口⇒㊦	・針葉樹林、針広混交林、ダケカンバ林 ・付替区間は侵食の進行著しい、以降は小規模の侵食、徐々に進行 ・未整備、付替区間以降は倒木あり	無	小	早	無	—
		D	㊦⇒㊩菅野温泉東コース 分岐	・ハイマツ群落 ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	無	小	安	無	—
		C	㊩菅野温泉東コース分岐 ⇒ウベサンケ山西ピーク	・保全が必要な風衝地群落あり、ハイマツ群落 ・小規模の侵食、概ね安定 ・未整備	有	小	安	無	—
菅野温泉東コース登山口 ⇒菅野温泉東コース分岐	非適用	非適用	菅野温泉東コース登山口 ⇒菅野温泉東コース分岐	・林道通行止め ・調査未実施	—	—	—	—	—
菅野温泉西コース登山口 ⇒ウベサンケ山西ピーク	非適用	非適用	菅野温泉西コース登山口 ⇒ウベサンケ山西ピーク	・林道通行止め ・調査未実施	—	—	—	—	—

登山道の保全対策ランク（利用体験ランク併記）適用表（10）《Ⅶ糠平然別地域》

大雪山グレード(利用体験ランク)		登山道の保全対策ランク		登山道の保全対策ランクの設定に関わる状況（右欄参照）	保全が必要な 植生	荒廃 程度	進行 具合	整備 有無	整備後 の状況
区間	ランク	ランク	区間						
天宝山登山口 ⇒天宝山	グレード2	D	天宝山登山口⇒天宝山	・針広混交林、針葉樹林 ・小規模の侵食わずかにあり、概ね安定 ・未整備	無	小	安	無	—
軌道跡トンネル ⇒鉄道資料館	非適用	非適用	軌道跡トンネル⇒鉄道資 料館	・北海道自然歩道として未供用	—	—	—	—	—
鉄道資料館 ⇒メトセツ	グレード1	D	鉄道資料館⇒メトセツ	・針広混交林 ・問題ない道 ・軌道跡を歩道整備、状態良好、倒木あり	無	—	—	有	良
南ベウトル山登山口 ⇒南ベウトル山	グレード2	D	南ベウトル山登山口⇒ 南ベウトル山	・針広混交林 ・侵食無いが、ヤブ化しルート不明瞭区間あり ・未整備	無	—	—	無	—
白雲山登山口 ⇒白雲山土幌高原登山口	グレード2	D	白雲山登山口⇒白雲山土 幌高原登山口	・針広混交林、ダケカンバ林、高茎草本群落（ナキウサギ生息地） ・小規模の侵食、概ね安定、 ・未整備、ヤブ化、倒木あり	有	—	—	無	—
駒止湖入口 ⇒東ヌブカウシブリ登山口	グレード1	D	駒止湖入口⇒東ヌブカウ シブリ登山口	・針広混交林、ダケカンバ林 ・侵食無いが、ヤブ化、倒木あり ・未整備	無	—	—	無	—
東ヌブカウシブリ登山口 ⇒東ヌブカウシブリ	グレード2	D	東ヌブカウシブリ登山口 ⇒東ヌブカウシブリ	・針葉樹林、針広混交林、チシマザサ群落 ・問題ない道 ・未整備	無	—	—	無	—
西ヌブカウシブリ登山口 ⇒西ヌブカウシブリ	グレード2	D	西ヌブカウシブリ登山口 ⇒西ヌブカウシブリ	・針広混交林、ダケカンバ林、巨岩帯 ・侵食無いが、ヤブ化、倒木あり ・未整備	無	—	—	無	—