



H25 調査結果凡例

<p>● 飛塵状況 その1 (先述、登山道といった登山道の飛塵状況)</p> <p>○ 飛塵状況 その2 (先述、登山道以外の登山道の飛塵状況)</p> <p>○ 中程度の洗掃・侵食 (幅2～3m、深さ・段差0.5～1m)</p> <p>○ 高度の洗掃・侵食 (幅2m未満、深さ・段差0.2～0.6m)</p> <p>○ ①～③ 荒廃の進行が著しい箇所 (重度) が集中するなど</p>	<p>▲ 野営指定外に野営痕跡あり</p> <p>● 飛塵状況 その3 (対しい等日常的な登山道維持管理に係る状況)</p> <p>○ 高度のヤブ化 (ルート不明瞭)</p> <p>○ 中程度のヤブ化 (歩行に支障あり)</p> <p>○ 整備状況 (木道や石能といった登山道施設の整備・維持管理状況)</p> <p>● 劣化した木道</p> <p>○ その他の木道</p>
<p>○ 崩壊していない階段・石組</p> <p>○ 老朽化した木橋</p>	<p>○ その他の階段・石組</p> <p>○ その他の木橋、ロープ圧か</p>

停止状況 標高不明と見られる 空気を汚染させないよう通行は控えます

閉鎖状況 セーフティ確保のため 閉鎖箇所は通行禁止

図. 分割図D14 <V> 十勝岳地域 1/4> 路線 (12) [No. 33, No. 34-一部オプティクシピーク-十勝岳]・(22)・(23)・(25)