


平成27年度 雲の平・北海平 地区周辺 作業箇所



大雪山国立公園研究者ネットワーク
 ・旭岳・愛山溪周辺
 ・北海岳～白雲分岐、黒岳石室周辺
 登山道侵食調査

上川自然保護官事務所
 ・雲の平、北海平 協働型作業
 登山道補修

H25 調査結果 凡例

荒廃状況 その1 (洗掘、侵食といった登山道の荒廃状況) ● 重度の洗掘・侵食(幅3m以上、深さ・段差1m以上) ● 中度の洗掘・侵食(幅2~3m、深さ・段差0.6~1m) ● 軽度の洗掘・侵食(幅2m未満、深さ・段差0.2~0.6m)	
◎①~⑨ 荒廃の進行が著しい箇所(重度●が集中など)	
荒廃状況 その2 (水たまりや野営痕跡の状況) ● 多行困難な水たまり・ぬかるみ ▲ 野営指定外に野営痕跡あり	
荒廃状況 その3 (対しい等日常的な登山道維持管理に係る状況) ● 重度のヤブ化(ルート不明瞭) ▲ 倒木あり ● 中度のヤブ化(歩行に支障あり)	
整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況) ■ 老朽化した木道 ■ その他の木道 ◆ 壊れていない階段・石組 ◆ その他の階段・石組 ★ 老朽化した木橋 ★ その他の木橋、ロープほか	
通行止状況 (調査対象とは異なる、総合判断時変更による追加の通行止は含まず) ○ アクセス林道通行止 ▲ アクセス林道要路ゲート ⊕ 登山道ほか区間通行止	

青景図(725千分縮尺)地形図(縮尺:1:25,000) 国土地理院の一部利用
 座標系:(測地系) 投影系: UTM 区画: 54N
 0 1km=250m 500 1000 1500 m
 図. 分割図D3 << II. 表大雪地域 2/4 >>
 路線(3) [No.6・7黒岳ピーク直下~黒岳ピーク]・(9)・(11)・(42)