

平成24年10月5日

上川中部森林管理署長 殿

上川郡美瑛町鰐が丘4番8号  
美瑛山岳会会長 三 浦 陽 一

「登山歩道修理等」ボランティア事業の実施報告書

「登山歩道修理等ボランティア事業実施に係る協定」による平成24年度の事業を終了しましたので、下記のとおり実施報告書を提出します。

記

1. 事業実施報告

| 登山歩道名                 | 事業等                       | 事業実施者数         | 事業期間                         | 摘要                    |
|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 十勝岳線<br>望岳台園地<br>取付箇所 | 路面補修<br>200m              | 3人<br>(延べ9人)   | 平成24年6月3日から<br>平成24年6月12日まで  |                       |
| 十勝岳線<br>避難小屋上部他       | 規制ロープ脱着<br>300m           | 3人<br>(延べ6人)   | 平成24年6月4日から<br>平成24年9月28日まで  |                       |
| 十勝岳線<br>すり鉢火口下部       | 路面補修<br>300m              | ※未実施           |                              | 次年度へ<br>繰り延べ          |
| 美瑛富士線<br>標高1450m付近    | 簡易木道管理<br>190m<br>階段工 2箇所 | 6人<br>(延べ7人)   | 平成24年9月21日から<br>平成24年9月30日まで |                       |
| 大雪山縦走線<br>石垣山周辺       | ペイント補修<br>600m            | 2人<br>(延べ2人)   | 平成24年7月15日から<br>平成24年7月15日まで |                       |
| 美瑛富士小屋                | 清掃<br>残置ごみ処理<br>周辺清掃      | 4人<br>(延べ4人)   | 平成24年7月15日から<br>平成24年9月4日まで  |                       |
| 美瑛岳線<br>ポンピ沢周辺        | 笹刈り整備<br>1.0km            | 2人<br>(延べ2人)   | 平成24年6月14日から<br>平成24年6月14日まで |                       |
| 美瑛岳線<br>北向沢渡渉点<br>補修  | 鉄製梯子新設<br>側道新設            | 18人<br>(延べ53人) | 平成24年6月1日から<br>平成24年9月13日まで  |                       |
| 美瑛岳線<br>美瑛岳山頂         | 頂上標識更新<br>落雷破損旧標識<br>撤収含む | 7人<br>(延べ7人)   | 平成24年7月20日から<br>平成24年7月20日まで | 美瑛町山岳<br>救助隊と共<br>同作業 |
| 計                     | 2,590m                    | 45人<br>(延べ90人) |                              |                       |


2. その他特記事項

(1) 十勝岳線他の指導標識・規制看板6箇所塗装補修

(2) 大雪山縦走線 三川台～コスマヌプリ間整備(環境省グリーンワーク事業) 7/27-30



平成24年度「登山歩道修理等」ボランティア事業実施箇所位置図





## 平成24年度事業実施状況写真



十勝岳線望岳台園地上部歩道補修施工中



同左 実施後



十勝岳線頂上直下規制ロープ着脱



大雪山縦走線石垣山周辺ペイント補修



美瑛富士線 1400m 付近スリップ危険箇所階段工(その1)

美瑛富士線 1400m 付近スリップ危険箇所階段工(その2) ⇒







美瑛岳線ポンピ沢周辺笹刈り整備(実施前)



同 左(実施後)



美瑛岳山頂標識更新資材運搬



旧標識台座部分撤収前



新山頂標識設置後



美瑛富士避難小屋残置ごみ撤収(1回目分)





美瑛岳線北向沢補修資材一式(森林管理署提供資材)



資材を人力で現場へ搬送



鉄製ハシゴ設置箇所除雪(6月初旬)



除雪及び側道新設(6月中旬)



鉄製ハシゴ(2.5m×4基)連結作業



新設した側道及びハシゴ(8月上旬)



その他の補修



美瑛富士線距離看板塗装補修



十勝岳線規制看板塗装補修

環境省グリーンワーカー（大雪山縦走線 三川台～コスマヌプリ間笹刈り整備）

