


平成 26 年度 黒岳地区周辺 作業箇所



森林事務所、上川町  
・小補修、刈払い作業


上川町、層雲峡観光協会合同  
・紅葉谷散策路の枝払い、倒木作業

上川地区合同（森林管理署、北海道、上川町、上川山岳会、りんゆう観光、層雲峡 VC、NPO 法人ねおす、上川自然保護官事務所）  
・黒岳 5 合目から 7 合目間で、山岳関係者登山道保全技術講習会実施

H25 調査結果凡例

<b>荒廃状況 その 1 (流氷・侵食といった登山道の荒廃状況)</b> ● 重度の洗掘・侵食 (幅3m以上、深さ・段差1m以上) ● 中度の洗掘・侵食 (幅2~3m、深さ・段差0.6~1m) ● 軽度の洗掘・侵食 (幅2m未満、深さ・段差0.2~0.6m) ①~⑨ 荒廃の進行が著しい箇所 (重度●が集中など)	
<b>荒廃状況 その 2 (水たまりや野営痕跡の状況)</b> ● 歩行困難な水たまり・ぬかるみ ● 野営指定外に野営痕跡あり	
<b>荒廃状況 その 3 (刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)</b> ● 軽度のヤブ化 (ルート不明) ● 倒木あり ● 中度のヤブ化 (歩行に支障あり)	
<b>整備状況 (木道や石組といった登山施設の整備・維持管理状況)</b> ● 老朽化した木道 ● その他の木道 ● 機能していない階段・石組 ● その他の階段・石組 ● 老朽化した木橋 ● その他の木橋、ロープほか	
<b>通行止状況 (調査実施とは異なる。2025年10月1日より登山道の通行止は含まず)</b> ● アクセス林道通行止 ● アクセス林道要領ゲート ● 登山道ほか区間通行止	

資料元：国土院地形図(1:50,000) 国土地理院の提供  
 図例：(測地系、投影系) (JGD2011系、UTM系/zone54N)  
 0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1:10,000  
 図：分割図D2 <Ⅱ. 表大雪地域 1/4>  
 路線(3) [No. 5層雲峡林道入口-黒岳ヒール直下]




平成 26 年度 天人峡周辺 作業箇所


東川地区合同

(旭川山岳会、美瑛山岳会、旭川勤労者山岳会、北海道山岳整備、山のトイレを考える会、山樂舎 BEAR、大雪山倶楽部、大雪山パークボランティア、有限会社アグリテック、ひがしかわ観光協会、東川エコツーリズム推進協議会、東川町、上川総合振興局、上川中部森林管理署、東川自然保護官事務所) 三十三曲り登山道補修


美瑛山岳会  
倒木除去



平成 26 年度 愛山溪地区周辺 作業箇所



平成 26 年度 高原温泉地区周辺 作業箇所



上川自然保護官事務所  
・平ヶ岳周辺の枝払い作業

上川・土士幌自然保護官事務所  
・登山道点検、刈払い作業


森林事務所、上川町  
・小補修、刈払い作業

上川地区合同（森林事務所、上川振興局、上川町、  
上川自然保護官事務所）  
・高原沼巡りコースの枝払い作業


H25 調査結果凡例	
<b>荒廃状況 その1 (洗掘・侵食といった登山道の荒廃状況)</b>	
●	重度の洗掘・侵食 (幅3m以上、深さ・段差1m以上)
○	中度の洗掘・侵食 (幅2~3m、深さ・段差0.6~1m)
●	軽度の洗掘・侵食 (幅2m未満、深さ・段差0.2~0.6m)
①②③④⑤	荒廃の進行が著しい箇所 (重度●が集中など)
<b>荒廃状況 その2 (水たまりや野営痕跡の状況)</b>	
●	多行困難な水たまり・ぬかるみ
●	野営指定地外に野営痕跡あり
<b>荒廃状況 その3 (刈払い等日常的な登山道維持管理に係る状況)</b>	
●	軽度のヤブ化 (歩行に支障あり)
●	倒木あり
●	中度のヤブ化 (歩行に支障あり)
<b>整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備・維持管理状況)</b>	
■	老朽化した木道
■	その他の木道
◆	機能していない階段・石組
◆	その他の階段・石組
★	老朽化した木橋
★	その他の木橋、ロープほか
<b>通行止状況 (調査不実施とは異なる。把握日時変更による追加の通行止は含まず)</b>	
⊘	アクセス林道通行止
⊘	アクセス林道要鍵ゲート
⊘	登山道ほか区間通行止
⊘	登山道ほか区間要鍵ゲート

資料図：25年調査結果(調査日:10月10日) 調査範囲:一部使用  
 座標系:測地系・投影系3号(JGD2K系、UTM系Zone54N)  
 0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1500 m  
 図. 分割図D6 <Ⅲ 高根ヶ原地域 1/2>  
 路線(12) [No. 21・22一部] 北海岳分岐~平ヶ岳分岐・(13)・(14)・(15)

平成 26 年度 五色岳地区周辺 作業箇所




平成 26 年度 三川台・トムラウシ山周辺 作業箇所







平成 26 年度 音更山地区周辺 作業箇所



背景図：755千分音更山、石狩岳朝日 国土地理院の一部使用  
 座標系：(測地系、投影系) = (JGD2K系、UTM系Zone54N)  
 0 1cm=250m 500 1:25,000 1000 1500 m  
 図：分割図D18 <VI. 東大雪地域 1/3>  
 路線(16)・(29) ※区間No. 31=IV. トムラウシ地域