


ニセイカウシュッペ山周辺 作業箇所



NPOかむい
・朝陽山~ニセイカウシュッペ山 ササ刈り

- H25 調査結果凡例
- 重度の洗掘・侵食 (幅3m以上、深さ・段差1m)
 - 中度の洗掘・侵食 (幅2~3m、深さ・段差0.6)
 - 軽度の洗掘・侵食 (幅2m未満、深さ・段差0.3)
 - ①~⑨ 荒廃の進行が著しい箇所 (重度)
 - 荒廃状況 その2 (水たまりや野営地の状況)
 - 歩行困難な水たまり・ぬかるみ
 - 野営指定地区に
 - 荒廃状況 その3 (刈払い等日常的な登山道維持管理)
 - 重度のヤブ化 (ルート不明瞭)
 - 倒木あり
 - 中度のヤブ化 (歩行に支障あり)
 - 整備状況 (木道や石組といった登山道施設の整備)
 - 腐朽化した木道
 - その他の木道
 - ◆ 機能していない階段・石組
 - ◆ その他の階段
 - ★ 腐朽化した木橋
 - ★ その他の木橋
 - 通行止状況 (木道不実地とは異なる、H25年度6月調査による)
 - アクセス木道通行止
 - アクセス林道通行止
 - 登山道ほか区間通行止

背景図: 2万5千分縮尺 国土地理院の一部使用
座標系: (測地系、投影系) (JGD2K系、UTM系 Zone54)
0 1cm=250m 500 1:25,000 1000
図. 分割図D1 < I. 北大雪地域 1/1. 路線(2)・(4)・(5)