令和元年度登山道補修案件一覧

資料19

番号	作業実施者	発注者 （業務等の場合）	場所	事業執行者	作業内容	計画書 提出	事務局受付	計画者の対応	作業実施日	報告書	備考
東-1	北海道山岳整備	上士幌自然保護官事務所	トムラウシカムイ天上以降	環境省	木道設置						補修業務
東-2	大雪山・山守隊	－	トムラウシカムイ天上以降	環境省	木道設置						たまには山へ恩返しinトムラウシ
東-3	新得山友会	上士幌自然保護官事務所	トムラウシ山温泉登山口・短縮登山口～南沼野営指定地	環境省	木道設置、段差処理等						
東-4	しほろ自然環境に親しむ会	－	白雲山士幌コース	未執行	ササ刈り	不要	－	－	6月26日		
東-5	NPO法人ひがし大雪自然ガイドセンター	ひがし大雪自然館運営協議会	ニペソツ山、石狩岳、ユニ石狩岳、天宝山	未執行	ササ刈り	不要	－	－			
東-6	然別湖自然休養林保護管理協議会	－	南ペトウトル山、東ヌプカウシヌプリ、西ヌプカウシヌプリ、駒止湖	未執行	ササ刈り	不要	－	－	6月12日・7月1日		
東-7	然別湖自然休養林保護管理協議会	－	天望山周回線	北海道森林管理局	ササ刈り	不要	－	－	7月1日		
東-8	新得町	－	トムラウシ山温泉登山口・短縮登山口～コマドリ沢分岐	環境省	ササ刈り	不要	－	－	7月1日～15日		

大雪山国立公園における登山道等維持管理作業実施手順マニュアルについて　【現状】

＜目的＞

○国立公園事業執行者の他、地域の関係者が、歩道の維持管理作業を行う際の実施手順の明確化（多様な主体の参画）。

○歩道の維持管理作業の技術的な品質の確保、作業の情報共有。

平成30年度より試行中（試行２年目）

＜実施手順＞

補修等作業計画案作成（※刈り払い等は除く）
→
「登山道技術指針運用・活用ワーキンググループ」で意見検討
→
必要に応じ計画書の修正
→
作業実施
→
作業結果報告書作成

２年目（令和元年度）の試行結果（計画書提出状況）

	作業件数	計画書 作成件数	うち意見への 対応提出件数
表大雪地域	23	7	0
東大雪地域	3	0	0
合計	26	7	0

（参考）

刈り払い 作業件数
6
5
11

〇事務局では、令和元年度２６件の補修等作業があったことを把握。

〇そのうち、計画書の提出は７件のみ（全体の約３割弱）
→計画書の事前の提出が困難

〇計画書の提出があった７件について
・作業日が決定済みで、直前の案件が多かった。
・イベントとして実施する案件、利用者数が多い箇所における案件等、注目を集める方法又は場所で実施する案件が多かった。

東大雪地域における登山道等維持管理作業実施手順マニュアルの運用について

〇東大雪地域では登山利用者が表大雪地域ほど多くないため、登山道の荒廃は比較的軽度。

しかし、補修が必要な箇所は存在する。

例

トムラウシ南沼野営指定地の直下

登山道が拡幅され、植生が失われている。

ニペソツ山幌加温泉コース

深く大きな水たまりができている。

東大雪地域における登山道等維持管理作業実施手順マニュアルの運用について

トムラウシ南沼野営指定地の直下

環境省が管理（事業執行）

⬇

マニュアルに従い施工計画

ニペソツ山幌加温泉コース

管理者不在（未執行）

⬇

誰が責任をもって施工？

東大雪地域における登山道等維持管理作業実施手順マニュアルの運用について

そのほかの例

マニュアルを活用して施行できそう

ヒサゴ沼野営指定地の土砂流出

北海道執行

マニュアルの活用が難しそう

東ヌプカウシヌプリの崩壊箇所

未執行

＊東大雪地域においては、管理者不在（未執行）区間の解消が重要。