

三段山登山道の事業執行について

(三段山線道路(歩道)事業)

～三段山登山道の通行規制解除について～

三段山



①登山道から見える崩落現場



②登山道から見える落石の危険がある岩




③登山道から遠くに見える旭岳




④登山道から見える富良野盆地と美瑛地区



⑤山頂から見る噴煙と十勝岳



⑥山頂から見る上ホロカメットク山と上富良野岳



⑦山頂から見る三峰山と富良野岳



⑧三段山の山頂標と十勝岳をバックに

位置図



出典: 大雪山国立公園連絡協議会発行 大雪山国立公園 ご案内マップ



出典: 国土地理院_地理院地図GSI Maps

経緯

日付	内容
H21.8.26	岩石崩落
H21.8.29	応急的に登山道使用禁止の措置
H21.9.8	○関係機関現地調査
H22.8.11	大雪山国立公園三段山登山道の閉鎖措置の実施について【北海道上川総合振興局(通知)】
H24.7.9	○関係機関現地調査
H24.11.13	国有林野無償貸付契約(上川南部森林管理署)
H26.1.29	三段山線事業執行協議回答(未執行→上富良野町)
H26.9.4 H28.7.11 H30.9.4	○関係機関現地調査
R2.9.16	安全対策実施看板設置許可・設置杭・ロープ設置
R2.9.23	三段山登山道立入通行規制区間の解除



三段山の岩石崩落について報じる新聞記事（北海道新聞 平成21年9月4日）

なぜ事業執行？

当時は上川南部森林管理署の作業用歩道の位置付けですが・・・人気の登山道。比較的登山が容易。標高1,748m。往復3時間程度。山頂からの眺望が素晴らしい。紅葉もきれい。開通はいつ？の声多数。

町としては人気の登山道であるため、観光振興に繋がりたい、が！未執行では閉鎖した登山道の通行解除の見通しがたたないと判断。

事業未執行→上富良野町が事業執行者へ
その上で、町が登山道の安全対策と通行規制解除へ

立した頂は初心者やお年寄りにも人気がある。これからの紅葉シーズに向けて、町などは登山者に対し「白銀荘登山口からのコースを使用。」「と呼びかけている。

関係法令手続き

事業執行関係手続き(事業未執行 → 事業執行者 上富良野町)

提出先	件名	備考
上川南部森林管理署	国有林貸付申請書(三段山登山道敷) 国有林野無償貸付契約	申請書提出 10/24 契約書締結 11/13
環境省	国立公園事業執行同意協議書(自然公園法に基づく三段山線道路(歩道)事業の執行協議) 大雪山国立公園三段山線道路(歩道)事業執行協議について(回答)	協議書提出 11/25 執行協議回答 1/29

通行規制解除に向けた安全対策等実施関係手続き(標識等の設置)

提出先	件名	備考
環境省	国立公園事業の内容の変更の協議書 大雪山国立公園三段山線道路(歩道)事業公園施設等の変更協議について(回答)	変更協議書提出 4/28 変更協議回答 5/22
文化庁	特別天然記念物(大雪山)の現状変更許可申請書(文化財保護法の規定による) 特別天然記念物大雪山の現状変更(工作物設置)許可書	申請書提出 5/22 現状変更許可 7/17
上川南部森林管理署	国有林野貸付契約における安全確保義務について 国有林野貸付契約における安全確保義務について(安全喚起標識等設置)[許可]	提出 8/21 許可 8/25



今後の維持管理 と 事業執行(通行規制解除)後の変化

今後の維持管理について

三段山登山道については、従来より地元山岳会に笹刈り等の維持管理委託を行っていますが、今回の通行規制解除により、管理延長が増えたことや安全対策としての杭・ロープの管理も増えており、来年度は予算を増額要求した中で、引き続き地元山岳会との管理委託による維持管理を行っていく考えです。



事業執行(通行規制解除)後の変化について

各登山口入山届出者数(情報:上川南部森林管理署上富良野森林事務所)				YAMAP活動日記(十勝岳・富良野岳・美瑛岳)(独自調べ)		
登山口	令和元年 9/23～10/22まで	令和2年 9/23～10/22まで	差引	令和2年 9/23～10/22 まで	活動日記 (全件数)	活動日記 (うち三段山 件数)
十勝岳登温泉山口 (凌雲閣)	807人	1,266人	459人		402件	104件
吹上温泉登山口 (白銀荘)	88人	125人	37人			
合計	895人	1,391人	496人			

参考①(通行規制解除時にHPに掲載した文書)

(お知らせ)

大雪山国立公園 三段山登山道の立入通行規制区間の解除について

令和2年9月23日

平成21年8月の大規模な岩石崩落以降、立入通行規制を行っていましたが三段山登山道(三段山分岐から三段山山頂までの区間)について、10年以上が経過し崩落箇所の安定・植生回復が見られることから、次のとおり解除を行います。

1. 立入通行規制区間解除日 令和2年9月23日
2. 立入通行規制解除区間 十勝岳温泉登山口 三段山分岐から三段山山頂まで
(三段山登山道 落石危険区間等位置図参照)
3. 立入通行規制解除のために行った対策について (三段山登山道 落石危険区間等位置図参照)
 - (1) 十勝岳温泉登山口に落石危険区間が表示された注意喚起看板の設置
 - (2) 吹上温泉登山口に落石危険区間が表示された注意喚起看板の設置
 - (3) 落石注意区間の開始場所(登りと下りの2箇所)に注意喚起標識の設置
 - (4) 三段山分岐(指導標)改修
 - (5) 三段山山根など悪天候時に滑落の危険がある箇所に侵入防止ロープの設置

4. 三段山登山道ご利用の際の注意事項 (三段山登山道 落石危険区間等位置図参照)

- (1) 落石危険区間は落石の危険がありますので、頭上に十分注意してください。
- (2) 落石危険区間を通行する際は、立ち止まらず、すみやかに通り抜けてください。
- (3) 登山中に落石音などの異常を感じたら、安全な方向へ逃げてください。
- (4) 落石危険区間を通行する際は、ヘルメットを着用してください。

5. 三段山登山道ご利用の皆様へ


三段山分岐から三段山山頂までの区間の立入通行規制の解除はされましたが、過去にはこの場所で死亡事故も発生しています。

落石や崩落の危険が無くなったわけではありませんので、そのことを十分ご理解頂いた上、安全に登山をお楽しみください。

(上富良野町役場 企画商工観光課商工観光班)

落石危険区間の登山道(頭上)は、写真のような状態です。

登りの時(三段山分岐→三段山山頂)は頭上の岩に気づきにくいいため、特に注意が必要です。



落石危険区間などが表示されている注意喚起看板(十勝岳温泉登山口側に設置の看板)

※吹上温泉登山口にも同様の看板を設置しています。

三段山登山道ご利用のみなさまへ
“Danger : Falling Rocks” for climbers on Mt.Sandan
平成21年8月に大規模な崩落が発生しています
落石危険区間を通行の際は十分注意してください

You have to look out for falling rocks in walking around the dangerous zone below, since a massive landslide occurred in Aug 2009 on Mt.Sandan.



落石の危険があります。頭上に十分注意してください。
The areas are those at risk for falling rocks. Be aware of falling rocks, and mind your head.



落石危険区間
Red line shows “Dangerous Zone” for falling rocks.



●落石危険区間を通行する際は、立ち止まらず、すみやかに通り抜けてください。
In walking around the dangerous zone highlighted in red, move along, and pass through quickly.


●登山中に落石音などの異常を感じたら、安全な方向へ逃げてください。
If you notice something unusual like a sound of falling rocks in walking, run away to safe place quickly.

●落石危険区間を通行する際は、ヘルメットを着用してください。
Please wear a helmet, in passing though dangerous zone.




北海道 上富良野町 Kamifurano Town in Hokkaido

参考②(通行規制解除時にHPに掲載した文書)



平成21年8月(2009年8月)に発生した崩落箇所の状況

撮影日：平成21年8月30日(2009年8月30日)



撮影場所：十勝岳駐車公園から

撮影日：令和2年9月16日(2020年9月16日)



撮影場所：三段山登山道 落石危険区間開始ポイントから

凡 例
○ H21.8 崩落箇所
— 落石危険区間
— 立入通行規制解除区間